



OZNACZENIA:

- czujka dymu DiO 38
- czujka optyczno-temperaturowa DOT-404B
- sygnalizator akustyczny SAL-401
- ręczny sygnalizator pożaru ROP-401H w puszcze G-405

Rysunek	RZUT 2 PIĘTRA – O. GINEKOLOGII, OIOM SCHEMAT IDEOWY INST. P. POŻ.		Nr rys E8
Inwestycja	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO CELEM ROZWOJU SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POWIECIE STASZOWSKIM		Data: 04.2019
Adres budynku	Staszów ul. 11 Listopada 78 dz. nr 5871/4		Skala
Branża	Elektryczna	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Krzysztof Lis	SWK/PW0E/0097/12	
Sprawdzający			