


proj. nowa centralka
sygnalizacji zagrożenia pożarem
w pom. informacji szpitala



OZNACZENIA:

- czujka dymu DIO 38 na suficie podwieszanym
- czujka dymu DIO 38 na stropie
- czujka optyczno-temperaturowa DOT-4046 na suficie podwieszanym
- sygnalizator akustyczny SAL-401
- ręczny sygnalizator pożaru ROP-401H w puszcze G-405
- wskaźnik zadziałania
- element kontrolno-sterujący w obudowie

Rysunek	RZUT III-PIĘTRA – UROLOGIA SCHEMAT IDEOWY INST. P. POŻ.	Nr rys E8	
Inwestycja	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO CELEM ROZWOJU SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POWIECIE STASZOWSKIM	Data: 09.2021	
Adres budynku	Staszów ul. 11 Listopada 78 dz. nr 5871/4	Skala	
Branża	Elektryczna	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Krzysztof Lis	SWK/PWOE/0097/12	
Sprawdzający	inż. Mieczysław Sznajder	SWK/0056/P00E/03	